

Achtung!! Kaltstarthilfe erst bei Temp. unter -5°C benutzen. Erfolgt nach 3-4 Startversuchen keine Zündung, kann nochmals die Hälfte der Füllmenge (ca. 4cm^3) nachgefüllt werden. Bei Nichteinhalten dieser Vorschrift, Motorschaden möglich.